$$I_{ph,\max} = \frac{q}{h\nu} P_{in} \quad \text{and} \quad \mathcal{R} = \frac{I_{ph,\max}}{P_{in}} = \frac{q}{h\nu}$$